

ASBEST

Meterkastkaart

Waar zit asbest?

Nester heeft een asbestinventarisatie uit laten voeren in uw woning. Tijdens zo'n inventarisatie wordt onderzocht op welke manieren asbest is toegepast in deze woning.

Wanneer u werkzaamheden in de woning uit laat voeren, kunnen medewerkers de meterkastkaart raadplegen om te zien waar ze rekening moeten houden met asbesthoudend materiaal

Is het **een risico?**

De enige vorm van asbest die na een inventarisatie niet gesaneerd wordt is "hechtgebonden" asbest. Dit houdt in dat de schadelijke vezels zodanig verwerkt zijn in het materiaal dat ze geen gevaar voor de gezondheid vormen zolang het materiaal niet wordt beschadid.

Wanneer er bijvoorbeeld geboord of gezaagd wordt in hechtgebonden asbest, komen de schadelijke vezels wel vrij.

Wilt u ergens gaan klussen waar asbest aanwezig is? Informeer dan altijd eerst even bij ons, voordat u aan de slag gaat.

Vuistregels asbest

Wilt u gaan klussen in een woning van vóór 1994? Vraag dan eerst advies bij Nester. Ook bij twijfel of een materiaal asbesthoudend is kunt u het beste contact met ons opnemen.

Verwijder nooit zelf asbesthoudende materialen. Ook geen vloerzeil of golfplaten. Dit is niet alleen gevaarlijk voor uw gezondheid, maar ook strafbaar.

Boor nooit in asbesthoudende materialen. Ook het verzagen, schuren of breken van dit soort materialen is strafbaar doordat hier asbestvezels bij vrij komen.

Wilt u een asbesttoepassing laten verwijderen? Neem dan contact op met Nester.

Bewaar de kaart **goed**

Bewaar deze nieuwe meterkastkaart bij voorkeur in uw meterkast. Deze kaart vervangt een eventueel al aanwezige meterkastkaart. Controleer de datum op de kaart wanneer u twijfelt welke kaart u moet bewaren.